

Condiții de depozitare și întreținere:
A se păstra într-un loc curat și uscat, departe de substanțe caustice, solvenți sau vapori de solvenți, fără lumină directă a soarelui, la temperatura camerei și umiditatea relativă a mediului înconjurător care să nu depășească 90%. Nu utilizați materiale abrazive sau detergenți agresivi pentru curățare.

Menționi suplimentare:
A se spăla cu nasturii închiși,
A se spăla cu culori similare.

Perioada de stocare, păstrare:
Nu mai mult de 5 ani. Produsul poate fi utilizat pe o perioadă nelimitată.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠILE MODEL: 81-540; 81-541

Použití:
Výrobek je určen pro ochranu těla uživatele proti mechanickým rizikům (např. odřeniny).
Byl podroben hodnocení shody podle normy EN ISO 13688:2013.
Jedná se o osobní ochranný prostředek I. kategorie jednoduché konstrukce.

Základní materiál:
Materiál – 100 % bavlna s gramáží 180 g/m²

Pozor:
Vždy byste měli posoudit, zda vzhledem k pracovním podmínkám poskytute výrobek dostatečnou ochranu.
Nedodržání pokynů obsažených v návodu nebo špatná volba oděvu pro dané podmínky a provádění práce může mít za následek zhoršení účinnosti nebo absenci účinné ochrany.

Via informac dodatec výrobcom.	Přesně při maximální teplotě 40 °C.	Nebílit.	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.

Depozitare și transport:
În timpul transportului sau depozitării, produsul nu poate fi apăsat de alte produse sau materiale mai grele, deoarece acest lucru poate produce deteriorarea lui.

Eliminare:
Produsul nu necesită eliminare.

Amalare:
Punga din plastic. Pe etichetă este plasată sigla producătorului, tipul și modelul.

Perioada de stocare, păstrare:
Nu mai mult de 5 ani. Produsul poate fi utilizat pe o perioadă nelimitată.

NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠEČKA MODEL: 81-540; 81-541

Maximální teplota žehlení je 150 °C.	Výrobek se nesmí chemicky čistit.	Výrobek byl podroben posouzení shody a splňuje standardy platné na území Evropské unie.	

Velikost:
Velikost oděvu je popsána na etiketě umístěné na výrobku.
Kromě popisu s příslušnou velikostí uživatele obsahuje každá etiketa piktogram určující obvod hrudníka a výšku uživatele.

Omezení:
Nepoužívejte výrobek:
- pokud při styku s kůží způsobuje alergický projev nebo při poškození.
Není dovoleno samostatně upravovat výrobek.
Některé chemické látky mohou tento výrobek poškodit.
Podrobnější informace o tomto vyléháte u výrobce.

Piktogramy a označení:
POZOR! V případě jakýchkoliv mechanických poškození, poškození, popraskání, děr, roztržených prošití, poškozených zapínání, není již oblečení vhodné k používání.

neo-tools.com

Žpůsob užívání:
Před použitím zkontrolujte technický stav, zejména:
- zda oděv není poťhaný,
- zda není úspěšně hořlavými látkami,
- zda všechna zapínání jsou funkční,
- zda je kompletní.
Oděv nechrání proti rizikům jako je vysoká teplota, nárazy, voda, oheň, chemikálie, kyseliny.

Připřobování:
Oděv musí být zvolen podle rozměru obvykle nošeného uživatelem, nemůže být příliš volný a příliš těsný a po oblečení by neměl omezovat pohybové schopnosti uživatele.

Podmínky uchování a údržby:
Uchovávejte na suchém a čistém místě, oddělené od žiravých látek, rozpuštědel nebo výparů z rozpuštědel, bez přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti okolo nepřekračující 90 %. K čištění nepoužívejte abrazivní materiály a agresivní detergenty.

NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠEČKA MODEL: 81-540; 81-541

Použití:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými rizikami (např. odřeniny).
Bolo vykonané posúdenie zhody založené na norme EN ISO 13688:2013.
Je individuálnym ochranným prostriedkom kategórie I s jednoduchou konštrukciou.

Základný materiál:
Materiál – bavlna 100 % s gramážou 180 g/m²

Upozornenie:
Vždy je potrebné posúdiť, či výrobok zaručuje ochranu primeranú pracovným podmienkam.
Nedodržanie podmienok nachádzajúcich sa v návode alebo nesprávny výber oblečenia vzhľadom na podmienky a vykonávané práce, môže mať za následok zhoršenie alebo nedostatočnú účinnosť ochrany.

Piktogramy a označení:
POZOR! V případě jakýchkoliv mechanických poškození, poškození, popraskání, děr, roztržených prošití, poškozených zapínání, není již oblečení vhodné k používání.

neo-tools.com

Skladovanie a údržba:
Skladujte na čistom a suchom mieste v dostatočnej vzdialenosti od žieravých látok, rozpúšťadiel alebo výparov rozpúšťadiel, bez priameho prístupu slnečného žiarenia, pri izbovej teplote a relatívnej vlhkosti okolia maximálne 90 %. Na čistenie nepoužívajte abrazívne materiály a agresívne čistiace prostriedky.

Skladování a doprava:
Během přepravy nebo skladování nepřítlačujte jinými těžšími výrobky nebo materiály, jelikož může dojít k poškození výrobku.

Recyklace:
Recyklace tohoto výrobku není vyžadována.

Podmínky uchování a údržby:
Uchovávejte na suchém a čistém místě, oddělené od žiravých látek, rozpuštědel nebo výparů z rozpuštědel, bez přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti okolo nepřekračující 90 %. K čištění nepoužívejte abrazivní materiály a agresivní detergenty.

NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠEČKA MODEL: 81-540; 81-541

Použití:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými rizikami (např. odřeniny).
Bolo vykonané posúdenie zhody založené na norme EN ISO 13688:2013.
Je individuálnym ochranným prostriedkom kategórie I s jednoduchou konštrukciou.

Základný materiál:
Materiál – bavlna 100 % s gramážou 180 g/m²

Upozornenie:
Vždy je potrebné posúdiť, či výrobok zaručuje ochranu primeranú pracovným podmienkam.
Nedodržanie podmienok nachádzajúcich sa v návode alebo nesprávny výber oblečenia vzhľadom na podmienky a vykonávané práce, môže mať za následok zhoršenie alebo nedostatočnú účinnosť ochrany.

Piktogramy a označení:
POZOR! V případě jakýchkoliv mechanických poškození, poškození, popraskání, děr, roztržených prošití, poškozených zapínání, není již oblečení vhodné k používání.

neo-tools.com

Skladovanie a údržba:
Skladujte na čistom a suchom mieste v dostatočnej vzdialenosti od žieravých látok, rozpúšťadiel alebo výparov rozpúšťadiel, bez priameho prístupu slnečného žiarenia, pri izbovej teplote a relatívnej vlhkosti okolia maximálne 90 %. Na čistenie nepoužívajte abrazívne materiály a agresívne čistiace prostriedky.

Skladování a doprava:
Během přepravy nebo skladování nepřítlačujte jinými těžšími výrobky nebo materiály, jelikož může dojít k poškození výrobku.

Recyklace:
Recyklace tohoto výrobku není vyžadována.

Podmínky uchování a údržby:
Uchovávejte na suchém a čistém místě, oddělené od žiravých látek, rozpuštědel nebo výparů z rozpuštědel, bez přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti okolo nepřekračující 90 %. K čištění nepoužívejte abrazivní materiály a agresivní detergenty.

NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠEČKA MODEL: 81-540; 81-541

Použití:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými rizikami (např. odřeniny).
Bolo vykonané posúdenie zhody založené na norme EN ISO 13688:2013.
Je individuálnym ochranným prostriedkom kategórie I s jednoduchou konštrukciou.

Základný materiál:
Materiál – bavlna 100 % s gramážou 180 g/m²

Upozornenie:
Vždy je potrebné posúdiť, či výrobok zaručuje ochranu primeranú pracovným podmienkam.
Nedodržanie podmienok nachádzajúcich sa v návode alebo nesprávny výber oblečenia vzhľadom na podmienky a vykonávané práce, môže mať za následok zhoršenie alebo nedostatočnú účinnosť ochrany.

Piktogramy a označení:
POZOR! V případě jakýchkoliv mechanických poškození, poškození, popraskání, děr, roztržených prošití, poškozených zapínání, není již oblečení vhodné k používání.

neo-tools.com

Skladovanie a údržba:
Skladujte na čistom a suchom mieste v dostatočnej vzdialenosti od žieravých látok, rozpúšťadiel alebo výparov rozpúšťadiel, bez priameho prístupu slnečného žiarenia, pri izbovej teplote a relatívnej vlhkosti okolia maximálne 90 %. Na čistenie nepoužívajte abrazívne materiály a agresívne čistiace prostriedky.

Skladování a doprava:
Během přepravy nebo skladování nepřítlačujte jinými těžšími výrobky nebo materiály, jelikož může dojít k poškození výrobku.

Recyklace:
Recyklace tohoto výrobku není vyžadována.

Podmínky uchování a údržby:
Uchovávejte na suchém a čistém místě, oddělené od žiravých látek, rozpuštědel nebo výparů z rozpuštědel, bez přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti okolo nepřekračující 90 %. K čištění nepoužívejte abrazivní materiály a agresivní detergenty.

NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠEČKA MODEL: 81-540; 81-541

Použití:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými rizikami (např. odřeniny).
Bolo vykonané posúdenie zhody založené na norme EN ISO 13688:2013.
Je individuálnym ochranným prostriedkom kategórie I s jednoduchou konštrukciou.

Základný materiál:
Materiál – bavlna 100 % s gramážou 180 g/m²

Upozornenie:
Vždy je potrebné posúdiť, či výrobok zaručuje ochranu primeranú pracovným podmienkam.
Nedodržanie podmienok nachádzajúcich sa v návode alebo nesprávny výber oblečenia vzhľadom na podmienky a vykonávané práce, může mať za následok zhoršenie nebo nedostatočnou účinnost ochrany.

Piktogramy a označení:
POZOR! V případě jakýchkoliv mechanických poškození, poškození, popraskání, děr, roztržených prošití, poškozených zapínání, není již oblečení vhodné k používání.

neo-tools.com

Skladovanie a údržba:
Skladujte na čistom a suchom mieste v dostatočnej vzdialenosti od žieravých látok, rozpúšťadiel alebo výparov rozpúšťadiel, bez priameho prístupu slnečného žiarenia, pri izbovej teplote a relatívnej vlhkosti okolia maximálne 90 %. Na čistenie nepoužívajte abrazívne materiály a agresívne čistiace prostriedky.

Skladování a doprava:
Během přepravy nebo skladování nepřítlačujte jinými těžšími výrobky nebo materiály, jelikož může dojít k poškození výrobku.

Recyklace:
Recyklace tohoto výrobku není vyžadována.

Podmínky uchování a údržby:
Uchovávejte na suchém a čistém místě, oddělené od žiravých látek, rozpuštědel nebo výparů z rozpuštědel, bez přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti okolo nepřekračující 90 %. K čištění nepoužívejte abrazivní materiály a agresivní detergenty.

NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠEČKA MODEL: 81-540; 81-541

Použití:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými rizikami (např. odřeniny).
Bolo vykonané posúdenie zhody založené na norme EN ISO 13688:2013.
Je individuálnym ochranným prostriedkom kategórie I s jednoduchou konštrukciou.

Základný materiál:
Materiál – bavlna 100 % s gramážou 180 g/m²

Upozornenie:
Vždy je potrebné posúdiť, či výrobok zaručuje ochranu primeranú pracovným podmienkam.
Nedodržanie podmienok nachádzajúcich sa v návode alebo nesprávny výber oblečenia vzhľadom na podmienky a vykonávané práce, může mať za následok zhoršenie nebo nedostatočnou účinnost ochrany.

Piktogramy a označení:
POZOR! V případě jakýchkoliv mechanických poškození, poškození, popraskání, děr, roztržených prošití, poškozených zapínání, není již oblečení vhodné k používání.

neo-tools.com

Skladovanie a údržba:
Skladujte na čistom a suchom mieste v dostatočnej vzdialenosti od žieravých látok, rozpúšťadiel alebo výparov rozpúšťadiel, bez priameho prístupu slnečného žiarenia, pri izbovej teplote a relatívnej vlhkosti okolia maximálne 90 %. Na čistenie nepoužívajte abrazívne materiály a agresívne čistiace prostriedky.

Skladování a doprava:
Během přepravy nebo skladování nepřítlačujte jinými těžšími výrobky nebo materiály, jelikož může dojít k poškození výrobku.

Recyklace:
Recyklace tohoto výrobku není vyžadována.

Podmínky uchování a údržby:
Uchovávejte na suchém a čistém místě, oddělené od žiravých látek, rozpuštědel nebo výparů z rozpuštědel, bez přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti okolo nepřekračující 90 %. K čištění nepoužívejte abrazivní materiály a agresivní detergenty.

NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠEČKA MODEL: 81-540; 81-541

Použití:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými rizikami (např. odřeniny).
Bolo vykonané posúdenie zhody založené na norme EN ISO 13688:2013.
Je individuálnym ochranným prostriedkom kategórie I s jednoduchou konštrukciou.

Základný materiál:
Materiál – bavlna 100 % s gramážou 180 g/m²

Upozornenie:
Vždy je potrebné posúdiť, či výrobok zaručuje ochranu primeranú pracovným podmienkam.
Nedodržanie podmienok nachádzajúcich sa v návode nebo nesprávny výber oblečenia vzhľadom na podmienky a vykonávané práce, může mať za následok zhoršenie nebo nedostatočnou účinnost ochrany.

Piktogramy a označení:
POZOR! V případě jakýchkoliv mechanických poškození, poškození, popraskání, děr, roztržených prošití, poškozených zapínání, není již oblečení vhodné k používání.

neo-tools.com

Skladovanie a údržba:
Skladujte na čistom a suchom mieste v dostatočnej vzdialenosti od žieravých látok, rozpúšťadiel alebo výparov rozpúšťadiel, bez priameho prístupu slnečného žiarenia, pri izbovej teplote a relatívnej vlhkosti okolia maximálne 90 %. Na čistenie nepoužívajte abrazívne materiály a agresívne čistiace prostriedky.

Skladování a doprava:
Během přepravy nebo skladování nepřítlačujte jinými těžšími výrobky nebo materiály, jelikož může dojít k poškození výrobku.

Recyklace:
Recyklace tohoto výrobku není vyžadována.

Podmínky uchování a údržby:
Uchovávejte na suchém a čistém místě, oddělené od žiravých látek, rozpuštědel nebo výparů z rozpuštědel, bez přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti okolo nepřekračující 90 %. K čištění nepoužívejte abrazivní materiály a agresivní detergenty.

NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠEČKA MODEL: 81-540; 81-541

Použití:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými rizikami (např. odřeniny).
Bolo vykonané posúdenie zhody založené na norme EN ISO 13688:2013.
Je individuálnym ochranným prostriedkom kategórie I s jednoduchou konštrukciou.

Základný materiál:
Materiál – bavlna 100 % s gramážou 180 g/m²

Upozornenie:
Vždy je potrebné posúdiť, či výrobok zaručuje ochranu primeranú pracovným podmienkam.
Nedodržanie podmienok nachádzajúcich sa v návode nebo nesprávny výber oblečenia vzhľadom na podmienky a vykonávané práce, může mať za následok zhoršenie nebo nedostatočnou účinnost ochrany.

Piktogramy a označení:
POZOR! V případě jakýchkoliv mechanických poškození, poškození, popraskání, děr, roztržených prošití, poškozených zapínání, není již oblečení vhodné k používání.

neo-tools.com

Skladovanie a údržba:
Skladujte na čistom a suchom mieste v dostatočnej vzdialenosti od žieravých látok, rozpúšťadiel alebo výparov rozpúšťadiel, bez priameho prístupu slnečného žiarenia, pri izbovej teplote a relatívnej vlhkosti okolia maximálne 90 %. Na čistenie nepoužívajte abrazívne materiály a agresívne čistiace prostriedky.

Skladování a doprava:
Během přepravy nebo skladování nepřítlačujte jinými těžšími výrobky nebo materiály, jelikož může dojít k poškození výrobku.

Recyklace:
Recyklace tohoto výrobku není vyžadována.

Podmínky uchování a údržby:
Uchovávejte na suchém a čistém místě, oddělené od žiravých látek, rozpuštědel nebo výparů z rozpuštědel, bez přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti okolo nepřekračující 90 %. K čištění nepoužívejte abrazivní materiály a agresivní detergenty.

NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠEČKA MODEL: 81-540; 81-541

Použití:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými rizikami (např. odřeniny).
Bolo vykonané posúdenie zhody založené na norme EN ISO 13688:2013.
Je individuálnym ochranným prostriedkom kategórie I s jednoduchou konštrukciou.

Základný materiál:
Materiál – bavlna 100 % s gramážou 180 g/m²

Upozornenie:
Vždy je potrebné posúdiť, či výrobok zaručuje ochranu primeranú pracovným podmienkam.
Nedodržanie podmienok nachádzajúcich sa v návode nebo nesprávny výber oblečenia vzhľadom na podmienky a vykonávané práce, může mať za následok zhoršenie nebo nedostatočnou účinnost ochrany.

Piktogramy a označení:
POZOR! V případě jakýchkoliv mechanických poškození, poškození, popraskání, děr, roztržených prošití, poškozených zapínání, není již oblečení vhodné k používání.

neo-tools.com

Skladovanie a údržba:
Skladujte na čistom a suchom mieste v dostatočnej vzdialenosti od žieravých látok, rozpúšťadiel alebo výparov rozpúšťadiel, bez priameho prístupu slnečného žiarenia, pri izbovej teplote a relatívnej vlhkosti okolia maximálne 90 %. Na čistenie nepoužívajte abrazívne materiály a agresívne čistiace prostriedky.

Skladování a doprava:
Během přepravy nebo skladování nepřítlačujte jinými těžšími výrobky nebo materiály, jelikož může dojít k poškození výrobku.

Recyklace:
Recyklace tohoto výrobku není vyžadována.

Podmínky uchování a údržby:
Uchovávejte na suchém a čistém místě, oddělené od žiravých látek, rozpuštědel nebo výparů z rozpuštědel, bez přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti okolo nepřekračující 90 %. K čištění nepoužívejte abrazivní materiály a agresivní detergenty.

NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠEČKA MODEL: 81-540; 81-541

Použití:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými rizikami (např. odřeniny).
Bolo vykonané posúdenie zhody založené na norme EN ISO 13688:2013.
Je individuálnym ochranným prostriedkom kategórie I s jednoduchou konštrukciou.

Základný materiál:
Materiál – bavlna 100 % s gramážou 180 g/m²

Upozornenie:
Vždy je potrebné posúdiť, či výrobok zaručuje ochranu primeranú pracovným podmienkam.
Nedodržanie podmienok nachádzajúcich sa v návode nebo nesprávny výber oblečenia vzhľadom na podmienky a vykonávané práce, může mať za následok zhoršenie nebo nedostatočnou účinnost ochrany.

Piktogramy a označení:
POZOR! V případě jakýchkoliv mechanických poškození, poškození, popraskání, děr, roztržených prošití, poškozených zapínání, není již oblečení vhodné k používání.

neo-tools.com

Skladovanie a údržba:
Skladujte na čistom a suchom mieste v dostatočnej vzdialenosti od žieravých látok, rozpúšťadiel alebo výparov rozpúšťadiel, bez priameho prístupu slnečného žiarenia, pri izbovej teplote a relatívnej vlhkosti okolia maximálne 90 %. Na čistenie nepoužívajte abrazívne materiály a agresívne čistiace prostriedky.

Skladování a doprava:
Během přepravy nebo skladování nepřítlačujte jinými těžšími výrobky nebo materiály, jelikož může dojít k poškození výrobku.

Recyklace:
Recyklace tohoto výrobku není vyžadována.

Podmínky uchování a údržby:
Uchovávejte na suchém a čistém místě, oddělené od žiravých látek, rozpuštědel nebo výparů z rozpuštědel, bez přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti okolo nepřekračující 90 %. K čištění nepoužívejte abrazivní materiály a agresivní detergenty.

NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO ODĚVU FLANELOVÁ KOŠEČKA MODEL: 81-540; 81-541

Použití:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými rizikami (např. odřeniny).
Bolo vykonané posúdenie zhody založené na norme EN ISO 13688:2013.
Je individuálnym ochranným prostriedkom kategórie I s jednoduchou konštrukciou.

Základný materiál:
Materiál – bavlna 100 % s gramážou 180 g/m²

Upozornenie:
Vždy je potrebné posúdiť, či výrobok zaručuje ochranu primeranú pracovným podmienkam.
Nedodržanie podmienok nachádzajúcich sa v návode nebo nesprávny výber oblečenia vzhľadom na podmienky a vykonávané práce, může mať za následok zhoršenie nebo nedostatočnou účinnost ochrany.

Piktogramy a označení:
POZOR! V případě jakýchkoliv mechanických poškození, poškození, popraskání, děr, roztržených prošití, poškozených zapínání, není již oblečení vhodné k používání.

neo-tools.com