



TVRDOKOVOVÉ FRÉZY




TVARY:



BŘIT:



ZUB 6 - NK
DVOJITÝ
BŘIT



ZUB 1 - N
SOUVISLÝ
BŘIT




ZUB 1 - GA
HRUBÝ
BŘIT NA HLINÍK
HRUBÝ

V případě zájmu o jiný typ břitu nás neváhejte kontaktovat.

Doporučené otáčky a řezné podmínky:

Otáčky/min - průměr mm



Material	ZUB 6	ZUB 3	ZUB 1
Hliník			x
Bronz, mosaz	x	x	
Sklolaminát	x		
Litina	x	x	
Plasty			x
Tvrdá guma	x		
Ocel 40-55Rc	x	x	
Ocel 55-60Rc	x	x	
Uhlíková ocel	x	x	
Ocel chromniklová	x	x	
Antikoroziční ocel	xx	xx	
Svařovaná ocel	x	x	
Titan	x	x	
Zinek			x