

Pneumatická přímá bruska LSB 44

250 W
Otáčky
44 000



Nejste si jistí, co vše můžete do brusky upnout?

Podívejte se na náš sortiment.

Dostupné kleštiny:
Ø 3, 6, 8 mm

Dostupné brusivo



Keramické brusivo

- ideální pro broušení hran, odhroťování a odstraňování svarů
- pevná vazba a čistá korundová zrna
- dodáváme různé tvary



Syntetické brusivo

- pro hrubé broušení oceli a nerezové oceli
- vhodné pro opracování svařovaných švů
- dodáváme různé tvary




Technické frézy



Nabízíme různé tvary fréz. Můžete si vybrat ze třech druhů zubů

- ZUB 6 - NK dvojitý břit
- ZUB 3 - N souvislý břit
- ZUB 1 - GA speciální břit na hliník



ZUB 6









ZUB 3



ZUB 1

Tvary:

- A válcové, B válcové s čelním břitem, C válcové s rádiusem, D kulové, E eliptické, F stromečkové s rádiusem, G stromečkové se špičkou, H plaménkové, J kuželové s rádiusem, K kuželové, L obrácený kužel, M kuželové s rádiusem, N obrácený kužel, O kuželové s rádiusem, P kuželové s rádiusem, Q kuželové s rádiusem, R kuželové s rádiusem, S kuželové s rádiusem, T kuželové s rádiusem, U kuželové s rádiusem, V kuželové s rádiusem, W kuželové s rádiusem, X kuželové s rádiusem, Y kuželové s rádiusem, Z kuželové s rádiusem



Průměr brusiva a fréz zvolte dle doporučených otáček.

Více informací na www.rupet.eu