


Malá úhlová bruska

LWA 80


80 000 ot./min




Malá úhlová bruska s tlumičem výfuku

LWA 81

80 000 ot./min



Použití
Vysokootáčkové úhlové brusky ideální pro práci s tvrdokovovými frézami a stopkovým brusivem.



- Lehké a snadno ovladatelné.
- LWA 80**
- Úhlová bruska se zabudovaným tlumičem hluku a bočním výfukem s možností nastavení v rozsahu 360°.

- LWA 81**
- Zadní výfuk se zabudovaným tlumičem.

Tipy a doporučení:

Ideální brusky pro obtížně přístupná místa. Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak přimazávání stlačeného vzduchu.

Použitý stlačený vzduch musí být zbaven mechanických nečistot a vlhkosti.

Pozor na možnost kondenzace vody při použití neúměrného prodloužení přívodu stl. vzduchu od odkalovače k brusce (vzdálenost nesmí být větší než cca 4 m).

Po cca 300-400 hod. (alespoň jednou za rok) vyčistěte obal motoru a zkontrolujte opotřebování lamel.

Technické údaje				
Typ	Obj.č.	Otáčky	Kleština	Hmotnost
		min ⁻¹	ø	kg
LWA 80	047 516 01	80 000	3mm	0,120
LWA 81	057 970 01	80 000	3mm	0,270

Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno	Příkon	Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno	Přívodní hadice vzduchu
LWA 80	0,240 m³/min	75 W	R 1/8"
LWA 81	0,220 m³/min	75 W	–

Ventil	
LWA 80	Posuvný ventil
LWA 81	Otočný ventil

Standardní vybavení		
1 × Kleština, ø 3mm	1 × Sada klíčů	LWA 81 ▶ Přívodní a výfuková hadice s koncovkou

Příslušenství					
		Typ	Rozměr	Obj.č.	Hmotnost
					kg
	Kleština	SPZ	ø 3mm	047 016 01	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175mm)	047 016 02	0,008
		SPZ	3/32" ø (2,380mm)	047 016 03	0,008
	Klíč	SW 6	–	027 856 01	0,020
		SW 8	–	037 857 06	0,020